### PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS

#### **TUGAS AKHIR**

## Diajukan Kepada Program Studi Teknika Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Teknika



#### Oleh: AHMAD FAISOL MUZAKKI NIM 211002002

# PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIKA JURUSAN TEKNIKA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 2024

### PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS

#### **TUGAS AKHIR**

## Diajukan Kepada Program Studi Teknika Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Teknika



#### Oleh: AHMAD FAISOL MUZAKKI NIM 211002002

# PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIKA JURUSAN TEKNIKA POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 2024

#### HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIREVISI TUGAS AKHIR

## PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS

Oleh:

Ahmad Faisol Muzakki NIM 211002002

Telah diperiksa hasil revisi oleh dosen penguji Tugas Akhir Program Studi Teknika POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Semarang, 9 Juli 2024

Penguji I

Khacroman, ST., MT., M.Mar.E.

NIDN 0616107301

Penguji II

Prof. Dr. Sri Tutic Rahayu, M.Si.

NIDN 0004016001

Penguji III

Prijo Harsono, M.Mar.E.

NIDN 0020036904

#### HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir yang berjudul "PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS" ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juli 2024 dan dinyatakan:

#### LULUS

#### **DEWAN PENGUJI**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Khaeroman, S.T., M.T., M.Mar.E.	Penguji I	A	26 Juli 2024
Prof. Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si.	Penguji II	Autruma	26 Juli 2024
Prijo Harsono, M.Mar.E.	Penguji III		26 Juli 2024

Semarang, 26 Juli 2024 Koordinator Program Studi

Teknika

Prijo Harsono, M.Mar.E NIDN 0020036904

#### HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faisol Muzakki

NIM 211002002

Prodi : Teknika

Judul : PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA

GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 26 Juli 2024 Yang menyatakan,

ACBORALX 1984277225

Ahmad Faisol Muzakki NIM 211002002

#### HALAMAN PERNYATAAN HASIL TUGAS AKHIR MENJADI HAK MILIK PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Faisol Muzakki

NIM 211002002

Prodi : Teknika

Judul : PENANGANAN TERJADINYA BLACKOUT PADA

GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini menjadi hak milik program studi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 Juli 2024 Yang menyatakan,

Ahmad Faisol Muzakki NIM 211002002

#### ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan yang makin meningkat, kondisi mesin induk dan permesinan bantu yang baik memiliki peranan yang penting dalam proses pengoperasian kapal. Termasuk generator, agar kondisinya tetap optimal dan untuk mencegah kerusakan dan maka diperlukan perawatan yang baik. Kerusakan atau blackout yang terjadi pada generator di kapal SPOB AANS pada saat kapal berada di pelabuhan Tanjung Emas. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan objek penelitian pada mesin diesel generator dengan tipe Dong Feng S1100. Kemudian untuk teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi di tempat praktik, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan blackoutnya generator adalah naiknya temperatur air pendingin yang disebabkan oleh tersumbatnya filter sea chest sehingga jumlah pendingin yang masuk ke mesin menjadi berkurang sehingga menyebabkan overheat dan blackout. Upaya yang bisa dilakukan untuk menangani terjadinya blackout yaitu dengan melakukan perawatan rutin dan melakukan pembersihan pada filter sea chest.

Kata kunci: generator, blackout, sea chest

#### KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiq serta hidayah-Nya sehingga dapat menyusun Tugas Akhir yang berjudul "PENANGANAN TERJADINYA *BLACKOUT* PADA GENERATOR DI KAPAL SPOB AANS".

Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Program Studi Teknika di Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN) Semarang.

Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta meluangkan waktunya dalam segala hal yang sangat berarti dan menunjang dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, maka dari itu dengan segala kerendahan hati untuk diperkenankan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Ir. Akhmad Nuriyanis, M.T., selaku Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- 2. Bapak Gunawan Budi Santoso, S.Kom., M.Kom., selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kerjasama Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- 3. Ibu Nurita Widianti, S.Psi., M.Psi., selaku Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- 4. Bapak Amthori Anwar, M.Si., M.Mar., selaku Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- 5. Bapak Juwarlan, M.Mar.E., selaku Ketua Jurusan Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
- 6. Bapak Prijo Harsono, M.Mar.E., selaku Koordinator Program Studi Diploma 3 Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia sekaligus Dosen Penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar dan tepat waktu.
- 7. Bapak Khaeroman, S.T., M.T., M.Mar.E. selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas

Akhir sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan lancar dan tepat waktu.

- 8. Ibu Prof. Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II dan sekaligus Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan mengarahkan Tugas Akhir yang penulis selesaikan.
- 9. Bapak/Ibu Dosen dan Pabintar yang telah memberikan ilmu ilmunya selama tiga tahun ini semoga bermanfaat dimasa yang akan datang.
- 10. Ibunda Suwaibah dan Ayahanda Moch. Rizqon, yang dengan kasih sayangnya memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir tanpa halangan yang berat.
- 11. Senior dan teman seangkatan yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk terus berkembang.
- 12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Sebagai penutup dengan segala harapan, semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan dan manfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca pada umumnya, serta penulis menerima saran dan kritik yang membangun, guna meningkatkan kualitas dalam penulisan Tugas Akhir pada masa yang akan datang.

Semarang, 26 Juli 2024

Penulis

Ahmad Faisol Muzakki NIM 211002002

#### **DAFTAR ISI**

PENANGANAN TERJADINYA <i>BLACKOUT</i> PADA GENERATOR D	I KAPAL
SPOB AANS	i
HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIREVISI TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Ruang Lingkup Permasalahan	3
Perumusan Masalah	3
Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir	4
Tujuan	4
Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
Definisi Variabel	5
Generator	5
Prinsip Kerja Generator	6
Jenis-Jenis Generator	6
Pengertian Blackout	7
Aspek atau Faktor Variabel	8
Komponen Diesel Generator	9
Perawatan Generator	12
Permasalahan yang Terjadi Pada Generator	15
Penelitian Terdahulu	18
RAR III METODOI OGI PENELITIAN	21

Tipe Penelitian	21
Objek Penelitian	21
Teknik Pengumpulan Data	24
Sumber Data	25
Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN MASALAH	29
Temuan Masalah	29
Tekanan dan Temperatur Sea Water Tidak Normal	30
Pembahasan Masalah	32
Penanganan Permasalahan Filter Sea Chest	32
Dampak Terjadinya Blackout di Kapal	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
Kesimpulan	39
Saran	40
Rekomendasi	40
Daftar Pustaka	41
I amniran	46

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Cylinder Block
Gambar 2. 2 Cylinder Liner
Gambar 2. 3 Cylinder Head
Gambar 2. 4 Valve, Spring, Rocker Arm
Gambar 2. 5 Piston dan Conecting Rod
Gambar 2. 6 Crankshaft
Gambar 2. 7 Dinamo Starter
Gambar 2. 8 Alternator
Gambar 2. 9 Main Switch Board
Gambar 3. 1. Kapal SPOB AANS
Gambar 3. 2. Generator Kapal SPOB AANS
Gambar 4. 1. suction dan discharge S.W Pump rendah
Gambar 4. 2. Filter sea chest yang tersumbat kotoran
Gambar 4. 3. Filter sea chest yang telah dibersihkan
Gambar 4. 4. <i>suction</i> dan <i>discharge</i> dalam kondisi normal
Gambar 4. 5. <i>Thermocouple</i> pada generator
Gambar 5. 1. Kegiatan di kapal
Gambar 5. 2. Kegiatan di kapal
Gambar 5. 3. Kegiatan di kapal

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1. Spesifikasi Kapal SPOB AANS	22
Tabel 3. 1. Spesifikasi Generator Kapal SPOB AANS	23
Tabel 4. 1. Pressure dan temperatur sea water pump	30
Tabel 4. 2. Pressure dan temperatur sea water pump	31