

**PENGARUH KINERJA LUBE OIL AUTO BACKWASH FILTER
TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA MESIN INDUK
DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada Program Studi Teknik Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Teknika**



Oleh :

SYAMSA NUR FAUZI

NIM 190802028

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIKA
POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA**

2024

HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIREVISI

TUGAS AKHIR

**PENGARUH KINERJA LUBE OIL AUTO BACKWASH FILTER
TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA MESIN INDUK
DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI**

Oleh :

Syamsa Nur Fauzi

NIM 190802028/T

Telah diperiksa hasil revisi oleh dosen penguji Tugas Akhir

Program Studi Teknika

POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA

Semarang, 27 JULI 2024

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Juwaran, M.Mar. E.
NIDN: 0021127312



Ir. Ahmad Nuryanis, M.T.
NIDN: 0017076201



Suyono, S.T., M.Si.
NIDN: 0001047609

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

Tugas Akhir yang berjudul "**PENGARUH KINERJA LUBE OIL AUTO BACKWASH FILTER TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA MESIN INDUK DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI**" ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal : 19 Juni 2024 dan dinyatakan :

LULUS

DEWAN PENGUJI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Juwarlan, M.Mar. E.	Penguji I		<u>19/06/2024</u>
2.	Ir. Ahmad Nuryanis, M.T.	Penguji II		<u>19/06/2024</u>
3.	Suyono, S.T., M.Si.	Penguji III		<u>19/6/2024</u>

Semarang, 15 AGUSTUS 2024

Koordinator Program Studi D-III Teknika



Prijo Harsono, M.Mar.E
NIDN. 0020036904

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Syamsa Nur Fauzi

NIM : 190802028

Prodi : Teknika B

Judul : PENGARUH KINERJA *LUBE OIL AUTO BACKWASH*
FILTER TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA
MESIN INDUK DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Semarang, 19 JUNI 2024

Yang menyatakan,



Syamsa Nur Fauzi
NIM. 190802028

HALAMAN PERNYATAAN

HASIL TUGAS AKHIR MENJADI HAK MILIK PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Syamsa Nur Fauzi
NIM : 190802028
Prodi : Teknika B
Judul : PENGARUH KINERJA *LUBE OIL AUTO BACKWASH FILTER* TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA MESIN INDUK DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini menjadi hak milik Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 AGUSTUS 2024

Yang menyatakan,



Syamsa Nur Fauzi
NIM. 190802028

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**PENGARUH KINERJA LUBE OIL AUTO BACKWASH FILTER TERHADAP PROSES PELUMASAN PADA MESIN INDUK DI KAPAL MV. ANDHIKA PARAMESTI**". Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Program Studi Teknika di Politeknik Maritim Negeri Indonesia (POLIMARIN).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk serta meluangkan waktunya dalam segala hal yang sangat berarti dan menunjang dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati untuk diperkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda Suhaena dan ayahanda Dadang Ropandi S.Pd. Selaku orang tua saya yang tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat
2. Bapak Ir. Ahmad Nuryanis, M.T. Selaku Direktur Politeknik Negeri Maritim Indonesia, serta dosen pembimbing II.
3. Bapak Juwarlan, M.Mar.E. Selaku Ketua Jurusan Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia, serta dosen pembimbing I.
4. Bapak Prijo Harsono M.Mar.E. Selaku Koordinator Program Studi D-III Teknika Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Teknika yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama pembelajaran di kampus tercinta Politeknik Maritim Negeri Indonesia.
6. *Chief Enginer* Roid Ibrohim Ardho dan *Chief engineer* Gunadi selaku Ketua Kamar Mesin M.V. Andhika Paramesti yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga.

7. Semua *crew* M.V. Andhika Paramesti yang telah membantu penulis dalam pembelajaran di atas kapal selama praktek laut.
8. Senior dan rekan-rekan yang tiada hentinya mengingatkan, dan memberikan semangat dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan, dan dukungan dalam menyelsaikan Tugas Akhir ini.

Semarang 19 Januari 2024

Penulis,



Syamsa Nur Fauzi
NIM. 180802028

ABSTRAK

Lube oil auto backwash filter adalah suatu komponen yang bekerja untuk memaksimalkan penyaringan minyak pelumas setelah penyaringan yang pertama yaitu di *lube oil filter*. Di dalam penelitian ini ditemukan tekanan oli mesin induk pada indicator *L.O crosshead* menurun melewati batas minimal yaitu 8.0 Kg/cm², untuk diketahui batas minimal tekanan oli mesin induk adalah 9.0 Kg/cm², Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab sering dilakukannya perawatan dan pengecekan terhadap *L.O Auto Backwash Filter*, dan Untuk mengetahui penyebab menurunnya tekanan oli pada *L.O Auto Backwash filter*. metode yang penulis laksanakan berhubungan dengan topik permasalahan di atas kapal MV. Andhika Paramesti disini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Sistem pelumasan dari *sumptank* langsung ke *main engine*, dan dihisap oleh *Main L.O Pump* disaring oleh filter kemudian melewati *bypass valve* dan di dinginkan oleh *M.E. L.O cooler* kemudian disaring oleh *L.O 2nd filter/L.O backwash filter* lalu dihisap oleh *L.O crosshead pump* melewati filter sehingga minyak lumas melumasi *Crosshead, piston cooling* dan, *main bearing*. Penyebab Kotoran yang menyumbat lubang-lubang pada filter dapat berasal dari minyak pelumas yang dipakai.

Kata Kunci : *auto backwash, sistem pelumas, filter.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TELAH DIREVISI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HASIL TUGAS AKHIR MENJADI HAK MILIK PROGRAM STUDI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Permasalahan.....	4
1.3. Perumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Kegunaan Tugas Akhir.....	4
1.4.1. Tujuan Penelitian	4
1.4.2. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Devinisi Variabel.....	6
2.2. Aspek atau Faktor Variabel.....	24
2.2.1. Konsep kerja <i>auto backwash filter</i>	24
BAB III.....	26
METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Tipe Penelitian.....	26
3.2. Objek Penelitian	27
3.3. Teknik pengumpulan data	28
3.3.1. Observasi (Pengamatan)	28

3.3.2. Studi Pustaka.....	29
3.3.3. Wawancara	29
3.4. Sumber Data.....	29
3.4.1. Data primer.....	30
3.4.2. Data sekunder.....	30
3.5. Teknik Pengolahan Data.....	30
3.5.1. <i>Editing</i>	30
3.5.2. <i>Classifiying</i>	31
3.5.3. <i>Verifiying</i>	31
3.6. Analisa Data	31
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN MASALAH.....	33
4.1. Temuan Masalah	33
4.1.1. Tidak beroperasinya <i>L.O purifier</i> penyebab dilakukannya perawatan secara rutin	34
4.1.2. Faktor yang mempengaruhi tekanan pelumasan	34
4.2. Pembahasan Masalah.....	36
4.2.1. Faktor sering dilakukan nya perawatan.....	36
4.2.2. Menurunnya tekanan <i>Lube Oil Backwash filter</i>	42
BAB V.....	45
KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
GLOSARIUM.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. <i>Machinery particular l.o pump</i>	18
Tabel 3. 1. <i>Lube Oil Backwash.....</i>	27
Tabel 3. 2. Spesifikasi Tanki	27
Tabel 3. 3. Spesifikasi Minyak Lumas	27
Tabel 3. 4. <i>Shiparticular MV. ANDHIKA PARAMESTI.....</i>	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. <i>Backwash Filter</i>	8
Gambar 2. 2. <i>System actuator pneumatic</i>	10
Gambar 2. 3. Prinsip kerja <i>pressure switch</i>	12
Gambar 2. 4. <i>Simplex filter</i>	13
Gambar 2. 5. <i>Main engine lub oil service piping</i>	16
Gambar 2. 6. <i>Main L.o Pump</i>	18
Gambar 2. 7. <i>L.O cooler type plate</i>	19
Gambar 2. 8. Filter dari <i>l.o sludge collector</i>	20
Gambar 2. 9. Aliran pendingin piston	21
Gambar 2. 10. <i>Main bearing</i>	22
Gambar 2. 11. <i>Crosshead</i>	23
Gambar 4. 1 Indikator tekanan <i>L.O Backwash Filter</i>	35
Gambar 4. 2 Inspect <i>Lube Oil Backwash Filter</i>	36
Gambar 4. 3 Filter L.O yang sudah di bersihkan	37
Gambar 4. 4 Pembersihan dengan MDO.....	38
Gambar 4. 5 Pembersihan dengan air sabun.....	39
Gambar 4. 6 pembilasan menggunakan air bersih.....	40
Gambar 4. 7 Pengeringan menggunakan angin	41
Gambar 4. 8 Pembersihan <i>L.O sump tank</i>	42
Gambar 4. 9 Pembersihan <i>L.O cooler plate</i>	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkip Wawancara	51
Lampiran II <i>Ship's particulars</i> M.V Andhika Paramesti.....	53
Lampiran III Mutasi Naik dan Mutasi Turun	54
Lampiran IV L.O Sampling Report	56
Lampiran V Table Sounding M/E L.O Sump Tank	57
Lampiran VI Gambar Kapal	58
Lampiran VII Foto <i>Maintenance L.O Backwash</i>.....	61